

سقوط قطعة إسمنتية كبيرة من جسر معلق على سيارة وت خلف ضحايا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يرصد لحظة سقوط قطعة إسمنتية كبيرة على إحدى السيارات من جسر القطار المعلق في طريق الملك عبداً بالرياض.

ووفقاً للفيديو المتداول، فقد ظهرت القطعة الإسمنتية الكبيرة وقد اخترقت الزجاج الامامي للسيارة ودمرتها من الداخل.

كما أظهر الفيديو كمية كبيرة من الدماء وقد لطخت كرسي السيارة الخلفي وأرضيتها.

من جانبها، كشفت مغردة تدعى تركية الأسمرى، بأن من تعرضت للحادث هي عائلة شقيقتها، مؤكدة بأن الحادث تسبب بإصابات بليغة لها وعاملتها وابنها الوحيد وأنها نجت من الموت بأعجوبة.

وكشف أحد المهندسين السعوديين ويدعى حسين مطبقاني، أثناء تعليقه على ما رآه في الحادث، عن واقعة إهمال جسيمة.

ووفقا لما أشار إليه، فإن القطعة الإسمنتية تم تثبيتها بدون "مراسي أو سليفات أو أي شكل من أشكال التثبيت الميكانيكي".

كما أوضح أن الإسمنت اللاصق "ضعيف وهزيل جدا أو غير موجود".

وطالب "مطبقاني" بمحاكمة ومعاينة المصمم ومن وافق على التصميم.